RIGSA
PLANTAS ELÉCTRICAS

Cliente / Dirección: SACYR PUNTA RINCON
Modelo: HyW45
Serie: XTCH57280
Horómetro: 1238
Serie ATS: /
Voltaje AC: 130/220

Central: CEM 7
Equipo: ELECTROGENO
Motor: YANMAR
Modelo: 4TNV 98
Generador: STAMFORD

FECHA DE INSPECCCIÓN: hora 0830 a.m. p.m. Día 06 Fecha mes 10 año 15

No. 4833

TRABAJO REALIZADO: MANTENIMIENTO

COMBUSTIBLE	OK	N/C
Nivel del tanque	✓	
Filtros de Diesel	✓	
Mangueras / Acoples	✓	
Condición del combustible	✓	

LUBRICANTE	OK	N/C
Nivel de aceite	✓	
Filtros de Aceite	✓	
Mangueras / Acoples	✓	
Condición del Lubricante	✓	

REFRIGERANTE	OK	N/C
Nivel del Refrigerante	✓	
Estado del Radiador	✓	
Mangueras / Acoples	✓	
Condición del Refrigerante	✓	
Correas del Abanico / Alternador	✓	

ADMISIÓN	OK	N/C
Condición del filtro de aire	✓	
Cobertor del filtro de aire	✓	

BATERÍAS	OK	N/C
Terminales	✓	
Condición de la Batería	✓	
Marca de Batería	✓	
Alternador DC	✓	
Cargador de Batería		✓

OPERACIÓN	OK	N/C
Central de GEN	✓	
Central de ATS		
Arranque Remoto		
Transferencia		
Reloj Programador ATS		
Reloj Programador GEN		

SOPORTES	OK	N/C
Soportes de Motor	✓	
Soporte de Generador	✓	
Cerraduras	✓	
Acrílicos	✓	
Carrocerías	✓	
Tapas de la Carrocería	✓	
Gancho de Izaje	✓	

KIT MÓVIL	OK	N/C
Fijo		
Ruedas		
Lanza de enganche		
Reflectores		

ENTREGA	OK	N/C
Llaves de GEN		
Llaves de ATS		
Manuales		
Informe Garantía		

LECTURAS	VALOR
Hrs Mantenimiento	350
Presión de Aceite	4.8 BAR
Temperatura del Refrigerante	62°C
Voltaje alternador DC	14V
Frecuencia	60HZ

CARGAS					
I1	0	I2	0	I3	5

OBSERVACIONES: SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE
- CAMBIO DE FILTRO DE DIESEL
- " " " " ACEITE
- " " ACEITE LUBRICANTE
- EL EQUIPO QUEDA OPERATIVO
- FUGA DE DIESEL EN EL TANQUE

DANILO CRUZ
Nombre / RIGSA

Josafat Lewis
Nombre / CLIENTE

HIMOINSA THE ENERGY
YANMAR · MTU · DOOSAN · IVECO · VOLVO · MITSUBISHI

Urbanización Los Ángeles, Casa G6-B, Calle 62-C Oeste
Tel. 236-8005 / 236-2629 Sitio web. www.rigsa.net